

SAVAGE A40 Air

Maschera di saldatura automatica
professionale per uso con ESAB PAPER



Processo di saldatura

- Ossitaglio
- Taglio al plasma
- Molatura
- Saldatura GMAW (MIG/MAG)
- Saldatura GTAW (TIG)
- Saldatura PAW - Saldatura ad arco al plasma
- Saldatura SMAW / MMA (elettrodo)



Abbinata all'unità ESAB PAPER (disponibile separatamente), la maschera Savage A40 Air offre prestazioni di protezione senza compromessi per tutte le attività di saldatura. Il sistema PAPER consente al saldatore di regolare il flusso d'aria e offre prestazioni di filtraggio di livello TH2 per le polveri sottili.

L'esperienza di saldatura è ulteriormente migliorata grazie al filtraggio della luce ADF della maschera Savage A40, con visione True Color del bagno di saldatura e alle impostazioni di oscuramento, di ritardo e della sensibilità, completamente regolabili dal saldatore. Un pulsante facilmente accessibile per l'attivazione della modalità molatura, consente di passare rapidamente dalla saldatura alla molatura e viceversa. La maschera Savage A40 Air offre tutto ciò che serve ai saldatori professionisti più esigenti.

- Regolazione esterna dell'oscuramento da DIN 9 a DIN 13 e classe ottica 1/1/1/2. Ritardo e sensibilità regolabili dall'interno.
- Quattro sensori dell'arco per una migliore risposta automatica di oscuramento.
- Copertura più ampia e grande area di visione di 100 x 50 mm (3,93" x 1,96") che offre un ampio campo visivo e una migliore percezione spaziale.
- L'impostazione della sensibilità è una funzione regolabile, utile quando si eseguono saldature TIG a basso amperaggio per una migliore reazione alla luce meno luminosa dell'arco.
- Impostazione del ritardo, che consente al saldatore di regolare la durata dell'oscuramento della lente dopo lo spegnimento dell'arco di saldatura. Un breve ritardo aiuta a eseguire il lavoro più rapidamente in caso di saldatura a punti, mentre un ritardo maggiore è utile per le saldature ad alto amperaggio.
- Pulsante di molatura con attivazione esterna. Oscuramento 4 - Modalità molatura.
- Tecnologia True Color per una visione più chiara e una migliore definizione del colore
- Opzione erogatore aria con ESAB PAPER.

Per maggiori informazioni, visitate esab.com.


SAVAGE A40 Air

Specifiche	
Area di visione	100 x 50 mm (3,93" x 1,96")
Oscuramento della lente	9-13 automatico
Alimentazione	Celle solari, batteria sostituibile. (1 batteria CR2450 al litio). Avvisi in presenza di batteria scarica.
Sensori	4
Tempo di commutazione, da scuro a chiaro	0,1 - 0,9 s
Tempo di commutazione, a 23°C	0,07 ms
Classificazione	1/1/1/2
Norme	CE EN379, EN175, EN12941, ANSI Z87.1, CSA Z94.3 e AS/NZS 1338.1
Peso	700 g (1,5 lbs)

Informazioni per l'ordine	
Savage A40 Air, batteria sostituibile, nera	0700500400
PAPR con tubo flessibile standard da 850 mm (33,5")	0700002300
PAPR con tubo flessibile lungo da 1000 mm (39,4")	0700002301

Per maggiori informazioni sull'unità PAPR, consultare la scheda tecnica a parte o il relativo manuale.

Parti di ricambio e di usura		
1	Caschetto interno con condotto dell'aria	0700500404
2	Fascia para-sudore	0700000414
3	Guarnizione per il viso	0700500405
4	Lente di copertura anteriore	0700000010
5	Lente copertura interna	0700000482
6	Telaio ADF	0700000418
7	Supporto per lente con viti	0700000419
	2 batterie CR2450 al litio	0700000807
	Lente di ingrandimento +1,0 diottrie	0700000084
	Lente di ingrandimento +1,5 diottrie	0700000085
	Lente di ingrandimento +2,0 diottrie	0700000086
	Lente di ingrandimento +2,5 diottrie	0700000087
	Protezione pettorale in cuoio	0700000062
	Protezione per testa / collo	0700000063



ESAB / esab.com

